

	CMR-101	EYCR-201	WMR-252	
Namron Altea Fast IP 65	Bra		OK	WMR-252 blir varm, skurr
Namron Altea TILT IP 20	Bra		OK	WMR-252 blir varm, skurr
Namron Artic COB Star	X		X	Driver varm, skurr
Unilamp Juno COB+	X		X	Driver varm, skurr
Unilamp JUNO SAFE+ 6,5W GU10	X		X	Pære blir varm i bakkant, skurr
Namron Dimbar 6,5W GU10	X		X	Pære blir varm i bakkant, skurr
Civilight 7W LED HALED GU10	Bra		OK	WMR-252 blir varm, skurr
Osram LED Parathom 5,3W 350 lm	OK		OK	Dimmer nesten ikke
Unilamp UNOCOB+ Pack 4W	X	Bra	X	Driver varm, skurr
Unilamp MIR T5 5W	X		X	
Civilight 4W LED Clear P45	Bra		OK	
Civilight 4W LED F37	Bra		OK	
Civilight 6,5W LED Clear C37	Bra		OK	

X

Her får du det samme resultatet på 1 downlight tilkoblet som på 4 tilkoblet.

Lyset fungerer optimalt på maksimum, men hvis du lar den stå i dimmet tilstand vil driveren bli varm, den vil bli varmere i 90% lys enn i 10%.

Selve dimmingen vil være hakkete, og du vil høre en skurrelyd fra driveren /driver i pære GU10.